

2010年2月吉日

ユーザー様各位

カスタマーサービス 後藤

## EASTON 社製 EA30 ステム自主回収のお知らせ

GTの完成車 Peace シリーズの下記6車種に標準スペックとして仕様されているステムにつきまして自主回収と無償交換を実施しております。

2008MY Peace  
Peace9R  
Peace9R Multi  
2009MY Peace  
Peace9R  
Peace9R Multi



※上記対象ステム写真

お客様にはご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。

このたび、EASTON社よりEASTON社製ステムEA30(2007年1月～2009年8月生産のもの)におきましてステムにクラック(亀裂)が入る可能性があるとの連絡が入りました。

EASTON社の依頼に基づきEASTON EA30ステムの自主回収と無償交換を行います。

つきましては誠にご迷惑をおかけ致しますが、該当のステムをご使用中のお客様はご購入された販売店様までご連絡下さい。

現在この件に関する事故例はございません。

※ステムとはハンドルバーの固定部分の部品となります。写真○印部にナンバーが刻印されております。下記が交換対象該当ナンバーとなります。

A7 B7 C7 D7 E7 F7 G7 H7 I7 J7  
K7 L7 A8 B8 C8 D8 E8 F8 G8 H8  
I8 J8 K8 L8 A9 B9 C9 D9 E9 F9  
G9 H9



**RITEWAY**  
PRODUCTS JAPAN

ライトウェイプロダクツジャパン株式会社

京都豊島区南池袋 3-18-34 池袋シティーハイツ 102

TEL:03-5950-6002 FAX:03-5956-8028

<http://www.riteway-jp.com/>